

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МКДОУ ХМР «Детский сад
«Чебурашка» с.Тюли»

Осолодкова Е.Д.
«26» июня» 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли».
- 1.2. Адрес объекта: 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 287,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2369 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017г., капитальный ремонт не планируется.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли», МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, улица Мира, дом 18.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ханты-Мансийск ул. Чехова, 68

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 20 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У),ВНД (С,К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У),ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДУ (Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Ремонт текущий

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2014-2020 году в рамках исполнения:

- приказ Министерства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- презентация СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (пересмотр СП 59.13330.2012) утвержден приказом Минстроя России 14.11.2016 № 798/пр.

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 октября 2013 г. N 430-п О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ".

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем (ДП-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2020 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с территориальными органами социальной защиты.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата : _____

cheburashkahmrn.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» июня 2017 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «26» июня 2017 г.
3. Решения Комиссии «26» июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МКДОУ ХМР «Детский сад
«Чебурашка» с.Тюли»
Осолодкова Е.Д.
«26» июня» 2017 г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли».

1.2. Адрес объекта: 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, улица Мира, дом 18.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 287,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2369 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта 2005г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017г., капитальный ремонт не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, улица Мира, дом 18.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ханты-Мансийск ул. Чехова, 68

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 20 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано *Осолодкова Е.Д. заведующий МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли»*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МКДОУ ХМР «Детский сад
«Чебурашка» с.Тюли»
Осолодкова Е.Д.
«26» июня» 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Ханты-Мансийский район

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«26» июня 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли».

1.2. Адрес объекта: 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли, улица Мира, дом 18.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 287,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2369 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта 2005г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017г., капитальный ремонт не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, улица Мира, дом 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительно: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)	-	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У),ВНД (С,К,О)	1-4	4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У),ДУ (К,О,С)	-	7-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДУ (Г,С)	-	14-17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г,У)	-	18-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г,С)	-	22-25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	26-28

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	Ремонт текущий

	т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2014-2020 году в рамках исполнения:

- приказ Министерства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- презентация СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (пересмотр СП 59.13330.2012) утвержден приказом Минстроя России 14.11.2016 № 798/пр.

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 октября 2013 г. N 430-п О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ".

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем (ДП-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2020 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ханты-Мансийской районной организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», Региональным общественным движением инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа «Преобразование»;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации cheburashkahmrn.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Поэтажные планы на 1л., паспорт БТИ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли»

Осолодкова Е.Д.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Зам. Председателя РОДИК ХМАО-Югры

«Преобразование»

Соседова Ю.С

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «26» июня 2017 г. (протокол № 1)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». 628512, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли,
улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информация об объекте (визуальная, тактильная)	К,О,С,Г,У	Установка оборудования с информацией об объекте (визуальной, тактильной), СП 59.13330.2016 п. 5.1.3	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2, 3	Отсутствуют указатели направления движения, ширина пешеходного пути менее 2м.	К,О,С	Установка указателей направления движения, расширение пешеходной дорожки. СП 59.13330.2016 п. 5.1.3, п.5.1.7	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует знак стоянки, парковки для инвалидов	К,О	Установка знака 181-ФЗ, ст. 15	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)	-	1-3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние данной зоны оценено как доступно частично избирательно для инвалидов передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения данная зона доступна условно. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий, таких как - оборудование информационной поддержки на всех путях движения МГН, установку необходимых знаков на территории, расширить пешеходную дорожку до 2м, установить знак парковки для инвалидов.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». 628512, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли,
улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	4	Отсутствует тактильная плитка перед маршем, нет контрастной маркировки ступеней, отсутствуют поручни	С,О	Укладка тактильной плитки, контрастное обозначение ступеней, установка поручней, согласно СП59.13330.20 16, п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.1.2	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует возможность попасть на крыльцо	К,О	Установка пандуса, согласно СП59.13330.20 16, п.6.1.2	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	4	Отсутствует противоскользящее покрытие, размеры входной площадки не соответствуют норме	О,К	Укладка противоскользящего покрытия, расширение входной площадки до 2,2*2,2 м согласно СП59.13330.20 16, п.6.1.4	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	3	5	На входной двери высота порога больше 1,4 см.	С,К,О	установка ската на входной двери СП59.13330.20 16 п.6.1.5	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4	6	Высокий порог, более 1,4 см	С,К,О	установка ската на входной двери СП59.13330.20 16 п.6.1.5	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,У),ВНД (С,К,О)	1-4	4-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние данной зоны оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития. Для остальной категории инвалидов данная зона оценена как временно недоступна. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется провести реконструкцию входной группы с установкой поручней и пандуса, контрастно и тактильно обозначить лестничный марш, понизить пороги на входной двери до 1,4 см., уложить противоскользящее покрытие.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». 628512, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли,
улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	7,8	Отсутствуют информаторы (оборудование) для посетителей с нарушением зрения, слуха.	С,Г	Установка информаторов. СП 59.13330.2016 п.6.5.7	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	9,10, 11	Ширина дверей 80 см, порог у двери ведущей в санузел	К,О,С	Понижение порога, расширение дверных проемов согласно СП 59.13330.2016 п. 6.2.4	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	12,13	Отсутствует контрастное обозначение дверных проемов, наружной лестницы, высокий порог (6см), установлен не нормативный пандус	К,О,С,Г,У	Контрастное обозначение дверных проемов и лестничных маршей, понижение порога, установка пандуса, согласно СП 59.13330.2016 п.6.2.23, п.6.2.29, п.6.1.2	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,У),ДУ (К,О,С)	-	7-13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние данной зоны оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Для остальной категории инвалидов данная зона доступна условно. В здании необходимо произвести понижение, либо установить скаты на порогах эвакуационной двери и двери в санузел. Инвалиды с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске передвигаться в здании смогут только с посторонней помощью. Необходимо установить специализированное оборудование в холле для категории слабовидящие, слабослышащие. Необходимо переоборудовать запасной выход (установка визуальной маркировки), произвести контрастное и тактильное обозначение лестничного марша, установить нормативный пандус.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». 628512, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли,
улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	14,15	Отсутствуют специализированное оборудование для слабослышащих, отсутствуют тактильные таблички с указанием названия кабинетов	С,Г	Установка специализированного оборудования, согласно СП 59.13330.2016, п.6.5.9, п.6.5.2, п.6.5.3	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	16,17	Отсутствуют специализированное оборудование для слабослышащих, отсутствуют тактильные таблички с указанием названия кабинетов	С,Г	Установка специализированного оборудования, согласно СП 59.13330.2016, п.6.5.9, п.8.1.9, п.8.1.10	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДУ (Г,С)	-	14-17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние данной зоны оценено как доступно полностью избирательно для инвалидов передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. Для остальной категории инвалидов данная зона доступна условно. Для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением слуха необходимо установить специализированное оборудование.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». 628512, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли,
улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	18- 20	Узкие кабинки, отсутствуют поручни, крючки для трости, пиктограммы, специализиров анное сантехническое оборудование, кнопка вызова	К,О,С	создание универсальной кабины с установкой оборудования согласно норм для обеспечения доступности помещения, (поручни, тактильные знаки и пиктограммы), согласно СП59.13330.2016 , п.6.3.3, п. 6.3.6, п.7.1.1	Текущий ремонт
5.2	Душевая ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	21	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г,У)	-	18-21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние данной зоны оценено как временно недоступно для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников. Для остальной категории инвалидов зона доступна полностью избирательно. Необходимо переоборудовать туалетную комнату с установкой необходимого оборудования, при возможности установить универсальную кабинку.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с.Тюли». 628512, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Тюли,
улица Мира, дом 18.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	22-25	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	25	Нет звукоусиливающего оборудования	Г	Установка звукоусиливающего оборудования, СП59.13330.20 16, п.6.5.2, п.6.5.3	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Нет тактильных средств информирования (табличек, знаков)	С	Установка тактильных средств информации СП59.13330.20 16, п.6.5.9	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г,С)	-	22-25	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением зрения данная зона доступна условно. Необходима установка специализированного оборудования и дополнительных средств информации.